

TRES IMPORTANT : INFORMATION SECURITE ELECTRIQUE

Opération sécurité thermostats : si vous pensez avoir installé un de ces produits, contactez immédiatement ce numéro

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

N°Cristal 0 969 390 714

APPEL NON SURTAXE

Identification des thermostats à remplacer

Des dysfonctionnements sont signalés sur les thermostats d'ambiance commercialisés sous les marques détaillées ci-dessous de 1995 à 2000, et uniquement au cours de cette période. Dans certaines situations, ces dysfonctionnements peuvent entraîner un risque d'échauffement et de départ de feu du thermostat, puis de propagation aux biens meubles ou immeubles à proximité.

1. Marques et références concernées :



réf. **Flash**, 25501
25502, 25503
25513, 25517,
réf. **Acso**
61205 réf TH5
61207 réf TH7



réf. **Airelec**
TE030 code
F100656



réf. **Hora**
THELEC 4



Sans marquage
réf. **Thermor**
500100
réf. **Applimo**
5700-2AA
réf. **Noirot**
49009 AA



réf. **Atlantic**
109411, 109420



réf. **Diehl**
25502

2. Méthode d'identification

2.1 Si le bouton de réglage de la température est situé en bas à gauche, le thermostat n'est pas concerné.



Bouton à gauche : produit non concerné

2.2 Si le bouton de réglage de la température est situé en bas à droite, en s'aidant d'une lampe de poche, vérifier à travers les trous d'aération supérieurs du produit si un composant orange est visible. Dans ce cas, le produit est à remplacer.



Bouton à droite : vérifier à travers les trous d'aération supérieurs la couleur du composant



Produit à remplacer



Produit non concerné

Attention mise en garde importante !

Les thermostats sont alimentés en 230 V, toute opération de remplacement doit être effectuée exclusivement et impérativement selon les règles de l'art par un professionnel qualifié (coupure préalable de l'alimentation du circuit électrique).

hager